



## Blade USB-Interface: Multi Rotor Programmierer

**Art.Nr.:** BLH7840

Dieses Kabel wird für Updates bei dem Blade 350QX und dem Blade 200QX benötigt.



Um das neue Update auf einen 350 QX der ersten Generationen zu installieren gibt es zwei Möglichkeiten:

Option1: Bestellen Sie sich das neue Updatekabel bei Ihrem Händler und erfahren Sie in unserem HorizonHobby Infocenter wie Sie das Update auf Ihren Quadcopter installieren und lassen Sie sich von uns Schritt für Schritt durch die notwendigen Änderungen an der Hardware führen.

Option 2: Gegen eine Servicepauschale können Sie Ihr Modell bei Ihrem Händler in unseren Service HorizonHobby schicken lassen. Dort wird das Update dann für Sie installiert und alle notwendigen Änderungen werden vorgenommen.

**PREIS:**

.....  
20,19 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten