

## SPM9540 Spektrum Flight Log

---

**Art.Nr.:** SPM9540

Spektrums Flugschreiber Flight Log, der optional erhältlich ist, ist ein einzigartiges Werkzeug, das Ihnen die Möglichkeit gibt, den Zustand Ihrer Empfangsanlage zu prüfen.

Mit dem revolutionären Flugschreiber können Sie die Spannungsversorgung zu den Empfängern überprüfen, feststellen, wie viele Ausblendungen jeder einzelne Empfänger im Flug hatte, wie viele Datenblöcke verloren gingen und Failsafeaktivierungen stattgefunden haben.

Der Flugschreiber, der ursprünglich nur als Testgerät entwickelt wurde, besteht aus einem handlichen und leicht zu bedienenden Gerät, das Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Empfangsanlage gibt. Der Einsatz des Flugschreibers ist zwar nicht erforderlich, aber ein sinnvolles Zubehör für komplexe Fernsteuerinstallationen. So lässt sich jedes Einbaukonzept im Detail verifizieren. Somit gewinnen Sie die Sicherheit, dass das Spektrum System optimal platziert eingebaut ist.

Das Flight Log liefert die folgenden Informationen:

**Antennen Ausblendung:**

Steht für den Verlust von einem kleinen Informationsteil an dieser Antenne. Normal sind 50-100 Ausblendungen an einer Antenne im Flug. Liegen aber mehr als 500 Ausblendungen vor, sollte diese Antenne neu ausgerichtet werden.

**Datenblockverluste:**

Dies stellt die gleichzeitige Ausblendung aller Antennen im System dar. Arbeitet die HF Strecke einwandfrei, dürfen mehr als 20 Datenpakete pro Flug nicht verloren gehen.

**Hold:**

Ein Hold tritt ein, wenn 45 aufeinanderfolgende Datenblöcke verloren gehen. Dies dauert ca. 1 Sekunde. Wenn ein Hold eintritt, muss das

die Funktion der Empfänger und des Senders sind zu prüfen.

---

**erforderliches Zubehör:**

SPMAR9000 Receiver

SPMAR9100 Receiver

SPM6070 (AR7000) Receiver ist kompatibel mit Modellen die Batt / Data auf dem Gehäuse / Label aufgedruckt haben.

PREIS:

---

41,02 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

